

←	Цепь
1	RS-485 A
2	RS-485 A
3	
4	RS-485 B
5	RS-485 B
6	Общ. RS-485
7	Общ. RS-485
8	Экран RS-485
9	Экран RS-485

Цепь	≺
+Ток вых.1	2
- Ток вых.1,2,3	6
+Ток вых.2	3
- Ток вых.1,2,3	7
+Ток вых.3	5
- Ток вых.1,2,3	9

Цепь	→
Оптореле 1.1	1
Оптореле 1.2	9
Оптореле 2.1	2
Оптореле 2.2	10
Оптореле 3.1	3
Оптореле 3.2	11
Оптореле 4.1	4
Оптореле 4.2	12
+24 В ГР	7,8
- 24 В ГР	14,15

←	Цепь
L	ФАЗА
N	НОЛЬ
E	Корпус

Схема электрическая подключения газоанализатора EH7000 без блоков расширения