



A1 - газоанализатор EH2000B

Штуцера "ВХОД ГАЗА", "ВХОД НУЛЬ ГАЗА",  
"СБРОС ГАЗА" предназначены:

- для подсоединения гибкой трубкой ПВХ 4x1,5;
- под приварку;
- под обжимные штуцера типа SWAGELOK.

Схема пневматическая газоанализатора EH2000B